


Plaka: 34CTP591

Marka/Model: Mercedes-Benz Viano

Şase No WDF63981513787900



■ DEĞİŞEN ■ BOYA ■ LOKAL BOYA ■ ORJ : ORJİNAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA
Sol Ön Çamurluk		✓				AYAR	Sağ Marşpiyel						PLASTİK
Sol Ön Kapı		✓					Sol Marşpiyel						PLASTİK
Sol Arka Kapı	✓						Sağ Üst Direk		✓				
Sol Arka Çamurluk		✓					Sağ İç Direk	✓					
Kaput		✓					Sol Üst Direk		✓				
Tavan	✓					BOYA DEFORMESİ	Sol İç Direk	✓					
Bagaj		✓					Arka Panel	✓					
Sağ Arka Çamurluk		✓					Bagaj Havuzu	✓					
Sağ Arka Kapı		✓			✓		Sağ Ön Şase	✓					
Sağ Ön Kapı		✓					Sol Ön Şase	✓					
Sağ Ön Çamurluk		✓				AYAR	Sağ Arka Şase	✓					
Ön Panel						PLASTİK	Sol Arka Şase	✓					

MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ



FABRİKASYON DEĞERİ

163 Hp

ÖLÇÜMLENEN DEĞER

148 Hp

Araç Marka ve Model: MERCEDES VIANO VN532 2.2 CDI
TREND UZUN 5+1

Şasi No: ***7900

Hasar Tarihi	18.07.2021
Tutar	10,580.55 TL
Hasar Nedeni	ERP-Park Halinde Çarpılma
Hasar Tarihi	11.11.2019
Tutar	1,414.81 TL
Hasar Nedeni	ERP-Diger
Hasar Tarihi	07.02.2018
Tutar	31,325.28 TL
Hasar Nedeni	ERP-Çarpma