

Plaka: 34KBE219

Marka/Model: Mercedes-Benz Vito

Şase No W1V44770513732703



■ DEĞİŞEN ■ BOYA ■ LOKAL BOYA ■ ORJ : ORJİNAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA
Sol Ön Çamurluk	✓						Sağ Marşpiyel						PLASTİK
Sol Ön Kapı	✓						Sol Marşpiyel						PLASTİK
Sol Arka Kapı	✓						Sağ Üst Direk	✓					
Sol Arka Çamurluk	✓						Sağ İç Direk	✓					
Kaput	✓						Sol Üst Direk	✓					
Tavan	✓						Sol İç Direk	✓					
Bagaj	✓					RÖTUŞ	Arka Panel	✓					
Sağ Arka Çamurluk	✓						Bagaj Havuzu	✓					
Sağ Arka Kapı	✓						Sağ Ön Şase	✓					
Sağ Ön Kapı	✓						Sol Ön Şase	✓					
Sağ Ön Çamurluk	✓						Sağ Arka Şase	✓					
Ön Panel						PLASTİK	Sol Arka Şase	✓					

MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ

	FABRİKASYON DEĞERİ	ÖLÇÜMLENEN DEĞER
	190 Hp	180 Hp

Hasar Kaydı ve Tramer Yoktur.