




Plaka: 34KMA273

Marka/Model: Mercedes-Benz Vito

Şase No WDF63970313377024



■ DEĞİŞEN ■ BOYA ■ LOKAL BOYA ■ ORJ : ORJİNAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA
Sol Ön Çamurluk						PLASTİK	Sağ Marşpiyel						PLASTİK
Sol Ön Kapı		✓					Sol Marşpiyel						PLASTİK
Sol Arka Kapı	✓						Sağ Üst Direk		✓				
Sol Arka Çamurluk		✓					Sağ İç Direk		✓				ARKA KAPI İÇİ
Kaput		✓					Sol Üst Direk		✓				
Tavan	✓						Sol İç Direk	✓					
Bagaj				✓			Arka Panel	✓					
Sağ Arka Çamurluk				✓			Bagaj Havuzu	✓					
Sağ Arka Kapı		✓			✓		Sağ Ön Şase	✓					
Sağ Ön Kapı		✓					Sol Ön Şase	✓					
Sağ Ön Çamurluk						PLASTİK	Sağ Arka Şase	✓					
Ön Panel						PLASTİK	Sol Arka Şase	✓					

MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ

	FABRİKASYON DEĞERİ	ÖLÇÜMLENEN DEĞER
<p>% 80</p>	150 Hp	120 Hp

Araç Marka ve Model: MERCEDES VITO 115 CDI PANELVAN (UZUN)

Şasi No: ***7024

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
08.09.2013	ERP-Park Halinde Çarpılma	3,897.83 TL
19.08.2009	Çarpma	1,218.00 TL
21.07.2008	Çarpma	.00 TL