


Plaka: 34SRP19

Marka/Model: Mercedes-Benz Viano

Şase No WDF63981513783331



■ DEĞİŞEN ■ BOYA ■ LOKAL BOYA ■ ORJ : ORJİNAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA
Sol Ön Çamurluk		✓					Sağ Marşpiyel						PLASTİK
Sol Ön Kapı		✓					Sol Marşpiyel						PLASTİK
Sol Arka Kapı	✓						Sağ Üst Direk	✓					
Sol Arka Çamurluk			✓				Sağ İç Direk	✓					
Kaput		✓				AYAR	Sol Üst Direk	✓					
Tavan	✓					VERNİK SOYULMASI	Sol İç Direk	✓					
Bagaj				✓			Arka Panel						EZİK
Sağ Arka Çamurluk			✓				Bagaj Havuzu	✓					
Sağ Arka Kapı			✓				Sağ Ön Şase	✓					
Sağ Ön Kapı	✓						Sol Ön Şase	✓					
Sağ Ön Çamurluk		✓					Sağ Arka Şase	✓					
Ön Panel						PLASTİK SÖK , TAK	Sol Arka Şase	✓					

MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ

	FABRİKASYON DEĞERİ	ÖLÇÜMLENEN DEĞER
	163 Hp	150 Hp

Araç Marka ve Model: MERCEDES VIANO VN533 2.2 CDI TREND UZUN (5+1)

Şasi No: ***3331

Hasar Tarihi	16.02.2021
Tutar	1,647.10 TL
Hasar Nedeni	ERP-Carpma
Hasar Tarihi	24.10.2017
Tutar	6,535.60 TL
Hasar Nedeni	ERP-Carpma