


Plaka: 34VIN60

Marka/Model: BMW 520d

Şase No WBAFW1109BC657682



■ DEĞİŞEN ■ BOYA ■ LOKAL BOYA ■ ORJ : ORJİNAL | DEĞ : DEĞİŞİM | ONR : ONARIM

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	S.T	AÇIKLAMA
Sol Ön Çamurluk		✓			✓		Sağ Marşpiyel						PLASTİK
Sol Ön Kapı		✓					Sol Marşpiyel						PLASTİK
Sol Arka Kapı		✓					Sağ Üst Direk	✓					
Sol Arka Çamurluk		✓					Sağ İç Direk	✓					
Kaput	✓						Sol Üst Direk	✓					
Tavan	✓						Sol İç Direk	✓					
Bagaj	✓						Arka Panel	✓					
Sağ Arka Çamurluk		✓					Bagaj Havuzu	✓					
Sağ Arka Kapı		✓					Sağ Ön Şase	✓					
Sağ Ön Kapı		✓					Sol Ön Şase	✓					
Sağ Ön Çamurluk			✓				Sağ Arka Şase	✓					
Ön Panel	✓						Sol Arka Şase	✓					

MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ



FABRİKASYON DEĞERİ

184 Hp

ÖLÇÜMLENEN DEĞER

144 Hp

Araç Marka ve Model:BMW 520d EXCLUSIVE

Şasi No: ***7682

Hasar Tarihi

02.12.2021

12.12.2013

07.11.2013

19.11.2012

13.11.2012

Hasar Nedeni

Çarpisma

Çarpma

Çarpma

Çarpma

Çarpma

Hasar Tutarı

27,231.72 TL

762.28 TL

310.93 TL

341.02 TL

822.46 TL